

## LiquidTape - návod na použitie

Táto tekutá izolačná páska je inovatívnou a modernou metódou izolácie, ktorá je určená na izoláciu elektrických komponentov:

1. otvorte obal,
2. natrite dostatočné množstvo tekutiny na drôt, ktorý treba izolovať, aby sa nevidel,
3. nechajte stáť asi 4 hodiny bez pohybu,
4. keď je kvapalina úplne suchá, postup je ukončený!

### Instruction



1. Open liquid tape



2. Apply liquid tape to wire



3. Place after application about 4 hours



4. Complete