

Prima del primo utilizzo, carica il dispositivo con il cavo USB in dotazione fino a quando l'indicatore mostra la carica completa.

Tieni il dispositivo per l'impugnatura, premi il pulsante e indirizza il getto d'aria.

Dopo l'uso, spegnilo e conservalo in un luogo asciutto.

Non utilizzare vicino a liquidi o fiamme libere.